

Opis robót do zapytania na Renowację krzyża kamiennego z 2 połowy XIX w znajdującego się w Golezowie (gmina Mielec)
Oczyszczenie krzyża z zanieczyszczeń i powłok malarskich
Demontaż krzyża
Wykonanie odwodnienia - fundamentu, opaski z kostki, muru oporowego oddzielającego kapliczkę od rowu i izolacji przeciwwilgociowej
Renowacja elementów stałych na których zamontowany jest krzyż i stabilizacja konstrukcji
Uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych
Wykonanie renowacji krzyża i odtworzenie naturalnej substancji zabytku z zachowaniem naturalnej kolorystyki
Renowacja kamienna inskrypcji umieszczonych na krzyżu
Renowacja i zabezpieczenie wizerunku Chrystusa znajdującego się na krzyżu
Montaż krzyża na odrestaurowanych fundamentach
Zabezpieczenie chemiczne i impregnacja kamienia
Odtworzenia zabytkowego ogrodzenia zabytku

Hołdec Eligrosi